# REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

#### UNIVERSITE M'HAMED BOUGARA BOUMERDES



# Faculté de Technologie Département Génie Mécanique

# Mémoire de Master

En vue de l'obtention du diplôme de MASTER en :

Filière: Electromécanique

Spécialité : Electromécanique

# THEME:

# DIAGNOSTIC PAR LA METHODE VIBRATOIRE ET DE LA POMPE D'ALIMENTATION D'EAU DE MER (WE).

<u>Présenté par</u>: <u>Promoteur</u>:

KRAMDI Ahmed

Pr. AKNOUCHE Hamid

ALLALOU Hamza

**Encadreur:** 

Mr.KLAI Samir

Promotion 2021- 2022

## Remerciements

# **Remerciements:**

En guise de reconnaissance, je tiens à témoigner mes sincères remerciements à toutes les personnes qui ont contribués de près ou de loin au bon déroulement de mon mémoire de fin d'étude et à l'élaboration de ce modeste travail.

Mes sincères gratitudes à Pr AKNOUCHE HAMID enseignant chercheur UMBB. Directeur de (ISTA) pour la qualité de son orientions, ses conseils et son merveilleux traitements avec les étudiants.

Je tiens à remercier notre encadreur **Mr KLAI SAMIR** ; l'ensemble du personnel de **RAS-DJINET** pour leur patience, leurs conseils pleins de sens et pour le suivi et l'intérêt qu'ils ont portaient à mes travaux.

Dans l'impossibilité de citer tous les noms, nos sincères remerciements vont à tous ceux et celles, qui de près ou de loin, ont permis par leurs conseils et leurs compétences la réalisation de ce mémoire

Enfin, Notre grand respect à nos professeurs, transmetteurs du savoir, qui nous ont aidé à soutenir notre volonté de réaliser ce mémoire, ne serait-ce, que par un encouragement, nous leurs disons mille merci.

ALLALOU HAMZA KRAMDI AHMED

# **Dédicaces**

# Dédicaces:

Je dédie ce travail:

A ma douce et bien aimée Mère; Quoi que je fasse ou que je dise, je ne saurai point te remercier comme il se doit; Mon cher père qui a su toujours me encouragé; mon frère et mes sœurs. Tout mes collègues de l'(MEM20) et mes amis; Et, à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin pour que ce projet soit réalisable;

Je vous exprime mes vifs remerciements.

Merci

AHMED...

## **Dédicaces**

Nous prions dieu que cette soutenance, feras signe de persévérance, et que nous serions enchantés Par notre travail honoré

# Je dédie cette thèse à ...'

# A ma très chère mère ;

Affable, honorable, aimable : Tu représentes pour moi le symbole de la bonté par excellence, la source de tendresse et l'exemple du dévouement qui n'a pas cessé de m'encourager et de prier pour moi.

Ta prière et ta bénédiction m'ont été d'un grand secours pour mener à bien mes études.


A mon très chère frère Mohamed et sa petite famille

A mes très chères sœurs

A ma grande famille

A tous mes amis

HAMZA...




# Sommaire

#### **SOMMAIRE**

INTRODUCTION GENERALE	1
PRESENTATION DE LA CENTRALE :	4
THEORIE SUR LA MAINTENANCE CONDITIONNELLE	9
INTRODUCTION	9
DEFINITION DE LA MAINTENANCE	9
OBJECTIFS DE LA MAINTENANCE	9
DIFFERENTES FORMES DE MAINTENANCE	10
CONCLUSION	14
THEORIE SUR LES POMPES ET DESCRIPTION DE LA POMPE A EAU DE MER	16
PARIE 1 : GENERALITES LES POMPES	16
INTRODUCTION	16
CLASSIFICATION DES POMPES	16
PARTIE 02 : THEORIE SUR LA POMPE D'EAU DE MER WE	19
DEFINITION LA POMPE (EAU DE MER WE) :	19
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE LA POMPE :	19
CARACTERISTIQUE TECHNIQUE DE LA POMPE WE :	24
LA CHAINE CINEMATIQUE	25
LES COMPOSANTS DE LA POMPE :	26
MOTEUR D'ENTRAINEMENT DE LA POMPE	29
LA SITUATION DE LA POMPE WE :	32
CONCLUSION	33
DIAGNOSTIC PAR LA METHODE D'ANALYSE VIBRATOIRE	35
INTRODUCTION	35
DEFINITION THEORIQUE D'UNE VIBRATION	35

# Sommaire

LES DIFFERENTES FORMES DES VIBRATIONS	35
LES MODES DE DETECTIONS	37
LA RELATION ENTRE LES DIFFERENTES MODES DE DETECTION :	38
LES GRANDEURS DE MESURE	38
PRINCIPALES ACTIVITES DE L'ANALYSE VIBRATOIRE :	39
DEFAUTS FONDAMENTAUX	51
L'ANALYSE VIBRATOIRE DE LA POMPE WE A RAS_DJINET :	57
CONCLUSION	63
CHAPITRE 5 : PARTIE PRATIQUE	65
BUT DE TRAVAIL	65
ETUDE DES CAS D'ETAT DE LA POMPE WE	72
CONCLUSION GENERALE	79
LISTE DES EQUATIONS	80
RIRI IOGRAPHIE	81



# Liste des tableaux

# Liste des tableaux

TABLEAU 1: NOMENCLATURE DE SCHEMA<< ASPIRATION-REFOULEMENT >>	20
TABLEAU 2 : NOMENCLATURE DE LA POMPE	24
TABLEAU 3 : CARACTERISTIQUE TECHNIQUE DE LA POMPE	25
TABLEAU 4: NOMENCLATEUR DU MOTEUR	30
TABLEAU 5: COMMANDE DU MOTEUR	31
TABLEAU 6 : CARACTERISTIQUE TECHNIQUE DU MOTEUR	31
TABLEAU 7 :LES GRANDEURS DE MESURRES ET CES UNITES	38
TABLEAU 8 : MODES DE FIXATION LES PLUS REPANDUS DES CAPTEURS	46
TABLEAU 9 : LES DEFAUTS QUI APPARAISSENT LE PLUS SOUVENT SUR LES MACHINES	51
TABLEAU 10 : DEFAUTS DES ROULEMENTS	56
TABLEAU 11: FREQUENCE ET CARACTERISTIQUES DES PHENOMENES VIBRATOIRES	62


# Liste des figures

# Liste des figures

FIGURE 1 : SCHEMA SYNOPTIQUE D'UNE TRANCHE THERMIQUE	6
FIGURE 2:SCHEMA DE FONCTIONNEMENT	6
FIGURE 3 : TYPES DE MAINTENANCE	10
FIGURE 4:CLASSIFICATION DES POMPES	16
FIGURE 5: SCHEMA DE PRINCIPE ASPIRATION REFOULEMENT	20
FIGURE 7 : LA COUPE DE LA POMPE WE	21
FIGURE 8 : LA CHAINE CINEMATIQUE	25
FIGURE 9 : IMPULSEUR OU ROUE	26
FIGURE 10 : ARBRE	26
Figure 11 : Palier lisses	27
FIGURE 12 : ACCOUPLEMENT	27
FIGURE 13 : BAGUES D'USURE	28
FIGURE 14 : CHEMISE DE L'ARBRE	28
Figure 15 : Schema de moteur	29
FIGURE 16 : SCHEMA DE STATION DE POMPAGE	32
FIGURE 17 : VIBRATION HARMONIQUE	35
FIGURE 18 : VIBRATION PERIODIQUE	36
FIGURE 19 : VIBRATION APERIODIQUE	37
FIGURE 20: MODES DE DETECTION USUELS	37
FIGURE 21 : CHOIX DE LA GRANDEUR DE MESURE EN FONCTION DE LA GAMME	
FIGURE 22 : PRINCIPALEMENT ACTIVITES DE L'ANALYSE VIBRATOIRE	40
FIGURE 23: EVOLUTION DU FACTEUR DE CRETE FC EN FONCTION DU TEMPS	41
FIGURE 24 : VARIATION DU FACTEUR K EN FONCTION DU TEMPS	42
FIGURE 25 : EXEMPLE DE SPECTRE	43
FIGURE 26 : SCHEMA DE PRINCIPE D'UN CAPTEUR DE VIBRATION	44
FIGURE 27: CAPTEUR DE DEPLACEMENT (COURANTS DE FOUCAULT)	47
FIGURE 28: CAPTEUR DE VITESSE (VELOCIMETRIE, VS 80)	48
FIGURE 29 : FONCTIONNEMENT DE LA VELOCIMETRIE.	48
FIGURE 30 : ACCELEROMETRE FONCTIONNANT SUR LE PRINCIPE PIEZO-ELECTRIQUE	50
FIGURE 31: TYPE DE FIXATION DES ACCELEROMETRES	50

# Liste des figures

FIGURE 32: LES DEFERENTS DEFAUTS FONDAMENTAUX	51
FIGURE 33 : SPECTRE THEORIQUE D'UN DEFAUT DE BALOURD.	52
FIGURE 34 : DIFFERENTS TYPES DE BALOURD.	53
FIGURE 35: IMAGE D'UN DEFAUT D'ALIGNEMENT.	54
FIGURE 36: PALIER LISSE ENDOMMAGER	55
FIGURE 37: LES CONTRAINTES SUR UN PALIER LISSE	55
FIGURE 38:ELEMENTS COMPOSANT UN ROULEMENT A BILLES	56
FIGURE 39: EXEMPLE DE DEFAUT DE ROULEMENT	56
FIGURE 40 : IMAGE DE L'APPAREIL ONEPROD.	57
FIGURE 41: ACCELEROMETRE AS-065.	58
FIGURE 42 : IMAGE DE L'INTERFACE DU PROGRAMME.	59
FIGURE 43: LES POSITIONS DES CAPTEURS.	60
FIGURE 44: SEUILS DE JUGEMENT	61
FIGURE 45 :SELECTION DE LA MACHIE SUR L'APPAREIL	65
FIGURE 46: EXEMPLE D'UN POINT DE MESURE	66
FIGURE 47 : POSITIONS DE MESURES 1ER PALIER	66
FIGURE 48 : POSITIONS DE MESURES 2EME PALIER	67
FIGURE 49 : POSITIONS DE MESURES 3EME PALIER	68
FIGURE 50 : POSITIONS DE MESURES 4EME PALIER	68
FIGURE 51 : EXEMPLE D'AFFICHAGE DE L'APPAREIL AU COURS DES MESURES	69
FIGURE 52: RACCORDEMENT DE L'APPAREIL	70
FIGURE 53: LES ETAPES D'ACQUISITION DES DONNEES COLLECTEES DANS LE LOGICIEL.	70
FIGURE 54: INTERFACE DE LOGICIEL	71
FIGURE 55: INTERCACE CAS DE BON ETAT	72
FIGURE 56: INTERFACE CAS D'ALARME	73



# Introduction générale

#### INTRODUCTION GENERALE

La maintenance des machines depuis longtemps a été une source de préoccupation pour les fabricants et les utilisateurs, mais ce n'est que depuis quelques années que l'on s'est efforcé d'appréhender véritablement l'avenir d'une machine.

Prévenir les pannes d'orage, réduire la durée des immobilisations pour maintenance, optimiser la durée de fonctionnement de chaque organe en décidant d'intervenir juste à temps sont autant d'impératifs pour les installations industrielles modernes.

Pour faire un diagnostic, fiez-vous au fait qu'une machine émet plusieurs signaux externes qui sont révélateurs de son fonctionnement, comme la chaleur, la puissance, le bruit, les vibrations, etc. ....

Les vibrations, parmi ces signaux, présentant des avantages dus à la richesse des informations qu'elles véhiculent. Leur transmission quasi instantanée et leur relation directe avec les mouvements de la machine.

Toutes les machines vibrent, et le niveau de vibration augmente lorsque l'état de la machine se détériore (par exemple, un arbre déséquilibré, une panne de roulement ou une réduction de vitesse). La mesure et le suivi du niveau de vibration produit par une machine est un indicateur idéal de son état .L' augmentation des vibrations de la machine permet de détecter un défaut, et l'analyse des caractéristiques vibratoires de la machine permet d'identifier la cause .Il est possible de prolonger le délai avant qu'il ne devienne critique.

C'est pourquoi la majorité des méthodes de maintenance des machines contemporaines reposent sur l'analyse des vibrations

Notre étude porte sur le comportement vibratoire des machines tournantes, avec une application à une pompe à eau de mer de la centrale électrique de RAS-DJINET.

L'étude de cette thématique nous a amené à partager Ce mémoire en 5 chapitres.

Le premier, est une présentation succincte de la centrale électrique de RAS-DJINET, suivi d'une description de la production d'électricité.

# Introduction générale

Le deuxième chapitre, est un état de l'art sur la maintenance en générale et de la maintenance conditionnel en particulier

Le chapitre trois, est dédié la théorie des pompes utilisées dans les différentes industries. Dans ce chapitre, une description détaillée des pompes alimentaires objet de notre expertise est donnée.

Les différentes accessoires d'acquisition de conditionnements des signatures vibratoires sont explicités dans le chapitre quatre.

La partie expérimentale sur le diagnostic par la méthode vibratoire ainsi que les différentes discussions sont largement présent dans le cinquième chapitre.

Ce mémoire commence par une introduction générale et fini par une conclusion générale ainsi que quelques perspectives.

# Chapitre I

Présentation De La Centrale Et Introduction Sur La Production D'électricité

## PRESENTATION DE LA CENTRALE ET INTRODUCTION SUR LA PRODUCTION D'ELECTRICITE

## Présentation de la centrale : Situation géographique :

La centrale thermoélectrique de RAS-DJINET est située à l'Est d'Alger dans la wilaya de Boumerdes. Elle occupe une superficie de 35 hectares, elle est construite par une société allemande (Siemens) en 1985.

Le choix du site a été réalisé à partir d'une étude qui a montré que :

- La proximité des consommateurs importants situés notamment dans la zone industrielle REGHAIA-ROUIBA.
- La centrale est située en bord de la mer (facilitant l'utilisation de grandes quantités d'eau de refroidissement).
  - Condition de sous-sol favorable, ne nécessitant pas de fondation profonde.

La centrale de RAS-DJINET se compose de 4 tranches de type thermique-vapeur d'une puissance unitaire de 176 MW pour un régime de 100% (pleine charge) à la borne d'alternateur, la puissance totale délivrée par les 4 tranches est de 704 MW. [1]

La consommation totale des auxiliaires est environ 32 MW, ce qui fait que la puissance nette fournie au réseau national est de 672 MW.

Chaque tranche se compose de plusieurs installations importantes qui influent directement sur le rendement de la tranche et de la centrale.

Ces installations sont :|

- La turbine.
- La chaudière.
- Le condenseur.
- Les pompes.
- Réchauffeurs..... etc.

La centrale thermoélectrique de RAS-DJINET, dont la construction a été décidée en vue de renforcer l'alimentation en énergie électrique du pays, est composée de quatre groupes mono bloque d'une puissance unitaire de 168 Méga Watts (borne alternateur) totalisant une capacité installée de 672 Méga Watts (borne usine). Les quatre groupes alternateurs sont alimentés par quatre chaudières à haute pression d'environ 160 Bars et de 530 m³/h de débit. [1]

#### Caractéristiques techniques

#### <u>Générateur à vapeur :</u>

- -Consommation gaz naturel......40m³/h.
- -Consommation gas-oil (fuel)...... 42 m<sup>3</sup>/h.
- -Capacité de vaporisation...... 530t /h.
- -Température eau d'alimentation......24 6°C.

#### Turbine à vapeur :

- -Largeur......13m.
- -Poids......500t.
- -Vitesse de rotation......3000tr/min.

#### Alternateur:

- - -Puissance apparente......220MVA.
  - -Puissance active......176MW.

#### Transformateur d'évacuation d'énergie :

- -Tension primaire......15,5KV.
- -Tension secondaire......220KV.
- -Puissance nominale HT et BT......220KVA.

#### Dessalement eau de mer :

- -Capacité de production.... (04) unités produisant 500 m3/j chacune.
- -Procédé de distillation......Multi flashs

#### Poste d'eau:

- -Eau de refroidissement.....(02) pompe refroidie 12000 m³/h chacune.
- -Eau d'extraction......414 m³/h.
- -Eau d'alimentation.....(03) pompe alimenter 261, 6 m³/h chacune. [1]

#### Schéma synoptique:




Figure 1 : Schéma synoptique d'une tranche thermique

#### Principe de fonctionnement :

Dans une centrale thermique à vapeur la production de l'énergie électrique comporte trois Phases

- 1 : La transformation de l'énergie chimique du combustible en énergie calorifique de la vapeur dans la chaudière.
  - 2 : la transformation de l'énergie calorifique en énergie mécanique par la turbine.
  - 3 : transformation de l'énergie mécanique en énergie électrique par l'alternateur.




Figure 2:Schéma de fonctionnement

Le condensât est extrait par la pompe d'extraction pour l'acheminer vers la bâche alimentaire en passant par les réfrigérants d'été, les couches d'hydrogène de l'alternateur et par les réchauffeurs BP. [1]

L'eau d'alimentation de la bâche alimentaire sera refoulée par la pompe alimentaire vers la partie inférieure du ballon chaudière en passant par les réchauffeurs HP 5 et 6 pour la réchauffer à une température de 246,3°C sous une pression de 164,3 bars avant d'être introduire dans l'économiseur de 284,7°C et une pression de 160 bars.

Ce mélange (eau - vapeur) sera vaporisé en descendant dans des colonnes d'alimentation qui traversent les huit brûleurs qui fonctionnent en présence d'oxygène fournis par le ventilateur de soufflage, la vapeur prend une température de 540°C et une pression de 170 bars.

La vapeur est canalisée dans les écrans vaporisateurs jusqu'à la partie supérieure du ballon chaudière et s'achemine vers le corps HP de la turbine en passant par les trois surchauffeurs.

Vapeur RC se rend au corps BP de la turbine après le passage par des resurchauffeurs 1 et 2 où elle est portée à 540°c et 48 bars puis vers le corps MP. A la sortie de corps MP la vapeur à une pression de 30 bars.

L'effet de la vapeur dans les trois corps de la turbine est de fournir l'énergie mécanique a l'alternateur qui produit l'énergie électrique. Toutes ses auxiliaires sont alimentées à travers le transformateur de soutirage. [1]

#### Conclusion

Dans ce premier chapitre, nous avons présenté la centrale thermique RAS-DJINET, ainsi que les différentes installations et équipements de production, ainsi que son principe de production d'électricité.

# Chapitre II

# Théorie Sur La Maintenance Conditionnelle

#### THEORIE SUR LA MAINTENANCE CONDITIONNELLE

#### **Introduction**

L'objectif de la fonction maintenance est d'assurer la plus grande disponibilité possible des équipements de production et de leurs accessoires tout en minimisant les temps d'arrêt. Longtemps mal comprise comme une fonction secondaire entraînant d'inévitables pertes financières, la fonction de maintenance est aujourd'hui largement assimilée à la fonction de dépannage et de réparation des équipements vétustes. Le véritable périmètre de la fonction maintenance est bien plus large : il doit s'agir d'une recherche permanente d'un équilibre entre technologie et économie. Il reste encore beaucoup à faire pour que sa fonction productive soit pleinement réalisée. La maintenance nécessite des moyens humains et matériels importants pour remplir efficacement son rôle. Elle ne peut pas devenir un paradis pour les fabricants inexpérimentés et elle a besoin d'un budget pour fonctionner qui lui permette de jouer un rôle qui va au-delà de celui d'une entreprise de réparation. Pour être gérées, les activités de maintenance nécessitent une organisation, une planification et des mesures méthodiques.

#### Définition de la maintenance

D'après la norme AFNOR X 60-10, la maintenance est définie comme l'ensemble des actions permettant de maintenir ou de rétablir un bien dans un État bien spécifié où en mesure d'assurer un service déterminé avec un coût optimal.[2]

## Objectifs de la maintenance

Les principaux objectifs de la maintenance sont :

- De maintenir l'équipement dans un bon état de marche, dans les meilleures conditions de qualité, de délai et de prix de revient.
  - De remplacer l'équipement à des périodes prédéterminées.
  - d'assurer à l'équipement des performances de haute qualité.
  - D'améliorer la sécurité du travail.
  - De former le personnel dans les spécialités spécifiques à la maintenance.
  - De conseiller la direction d'usine et la fabrication.
  - De maintenir l'installation dans un état de propreté absolue.

La fonction maintenance a donc un caractère productif tout comme la fonction

fabrication. On parle souvent de la maintenance productive, et il convient de lui attacher une importance aussi grande que la fonction fabrication. Les deux ont la tâche d'assurer une conduite et une qualité constante de la production. [2]

#### Différentes formes de maintenance

Il existe deux types principaux de maintenance qui peuvent être schématisés par la figure suivante :

- → La maintenance préventive
- → La maintenance corrective




Figure 3: Types de maintenance

#### **Maintenance conditionnelle**

#### **Définition:**

Selon la norme AFNOR X60-010, "les activités de maintenance conditionnelle sont déclenchées en réponse à des indicateurs significatifs prédéterminés de l'état de dégradation du bien ou du service". Les remplacements ou reconditionnements de pièces, ainsi que les remplacements ou repositionnements de fluides, s'effectuent après un examen approfondi de leur état de dégradation. La décision d'effectuer les remplacements ou les retours à l'état de l'art est alors prise sur la base du volontariat. [2]

#### **Objectifs**

- Eviter les démonstrations systémiques inutiles qui pourraient conduire à des échecs.
- Augmenter la sécurité des biens et des personnes.
- Éviter les interventions d'urgence en suivant l'évolution des anomalies au fur et à mesure de leur apparition afin d'intervenir dans les meilleures conditions possibles. [3].

#### **Condition d'applications**

La maintenance conditionnelle préventive se définit par l'identification des points faibles du cas considéré. Il est préférable de les mettre sous observation pour décider d'intervenir ou non lorsqu'un certain seuil est atteint, mais les contrôles doivent être systématiques et s'inscrire dans des méthodes de contrôle non destructif.

#### Choix du type de suivi

En pratique, on dispose deux méthodes d'acquisition de données :

#### 1. Périodique « off line »

Les mesures sont effectuées à intervalles de temps réguliers, et l'évolution des résultats des mesures dans le temps permet de mieux comprendre le comportement de la machine, ainsi que d'identifier les symptômes d'un dysfonctionnement et leurs causes ainsi que les composants endommagés. [3]

#### 2. Continue ou permanente « on line »

Dans ce cas, les capteurs sont fixés en permanence à l'équipement de surveillance et sont reliés à un système d'acquisition, permettant une mesure quasi continue. [3]

#### La périodicité des mesures

#### 1) Avec un collecteur de données portable (maintenance "OFF LINE ")

Ils seront différents d'une machine à l'autre et passeront par trois étapes :

- Phase 1 : Lors du rodage d'une nouvelle machine, des mesures périodiques sont effectuées (par exemple, tous les 2 ou 3 jours) jusqu'à ce que les niveaux se stabilisent.
- Phase 2 : En fonctionnement typique, la périodicité peut aller d'une semaine à plusieurs mois.
- Phase 3 : Lorsque le niveau commence à monter régulièrement, la Périodicité est réduite, et le processus peut être répété en quelques heures si la situation change rapidement. [3]

#### 2) Avec un système d'acquisition à poste fixe (maintenance "ON LINE ")

Dans ce cas, les capteurs sont fixes et la période de mesure correspond à la vitesse maximale de l'unité d'acquisition.

#### Pratique de la maintenance conditionnelle

Un remplacement coûte beaucoup d'argent en termes de temps et de perte de rendement lors du démontage. La pratique de la maintenance conditionnelle consiste à ne changer un élément que lorsqu'il présente des signes de vieillissement ou d'usure entraînant une dégradation de ses performances dans le temps. La maintenance conditionnelle (appelée aussi maintien en état de fonctionnement) se décompose en trois étapes :

- Détection d'un problème en développement.
- L'établissement d'un diagnostic.
- L'analyse de la tendance. [3]

#### 1. La détection du défaut qui se développe

Les principales caractéristiques de base de chaque équipement sont enregistrées lors de l'installation, y compris les signaux de vibration (s'il y en a) et d'autres paramètres de fonctionnement (température, performances, etc.).

Des caractéristiques ou des signes serviront de point de référence pour comparer l'évolution d'éventuels défauts futurs.

#### 2. L'établissement d'un diagnostic

Lorsqu'une anomalie est détectée par les outils que nous verrons ensuite, le responsable de la maintenance est chargé de déterminer, dans la mesure du possible, la cause et la gravité du problème.

#### 3. Analyse de la tendance

L'établissement du diagnostic permet à l'ingénieur de préjuger du temps dont il disposante la panne, pour laisser l'appareil fonctionner sous surveillance renforcée et prévoir la réparation. [3]

#### Avantages et limites de la maintenance conditionnelle

Les avantages et les inconvénients de la maintenance conditionnelle, ainsi que certaines limites, sont énumérés ci-dessous :

#### 1. Avantages de la maintenance conditionnelle

- Une augmentation de la longévité de l'équipement.
- Un contrôle matériel plus efficace.
- Un coût de réparation abordable.
- Une augmentation de la productivité.
- Les stocks sont réduits des pièces de rechange.
- La mise en valeur de L'amélioration de la sécurité. [3]

#### 2. Inconvénients et limites de la maintenance conditionnelle

- Un investissement capital important avec un retour sur investissement long et incertain
- La mise en place d'une nouvelle organisation
- Ces méthodes ne s'appliquent pas à tous les systèmes.
- Il ne détecte pas tous les problèmes. [3]

#### Outils de maintenance conditionnelle

L'intégration de plusieurs méthodes de maintenance préventive conduit à une augmentation de la disponibilité des équipements :

- Analyse vibratoire pour détecter les problèmes mécaniques des équipements tournants.
- Analyse d'huile sur site ou avec l'aide d'un laboratoire extérieur.
- Thermographie infrarouge pour l'inspection périodique des installations électriques et mécaniques.

Le principe d'analyse vibratoire repose sur l'idée que les structures de machines excitables dynamiquement produisent des signaux vibratoires dont la fréquence est identique à celle des

efforts excitables dynamiquement qui les ont provoqués et que le nombre total de réponses vibratoires de la structure aux différents efforts excitables est le total nombre de ces réponses.

L'analyse des huiles permet de détecter la contamination (interne ou externe), l'usure de l'équipement (normale ou anormale) et la capacité du lubrifiant à remplir sa fonction.

La thermographie infrarouge peut être utilisée pour vérifier les connexions électriques, les désalignements, la surchauffe mécanique et les défauts des composants internes. [3].

#### **Conclusion**

La maintenance industrielle est le cœur battant de la majorité des entreprises multinationales et des usines qui contribuent au bon fonctionnement des machines industrielles, ainsi qu'à leur nettoyage et à l'expansion de la production.

Par ailleurs, il faut noter que la majorité des actions de la structure de maintenance industrielle réduisent le nombre de défauts, de problèmes industriels, et assurent la sécurité industrielle.

# Chapitre III

Théorie sur les pompes et description de la pompe à eau de mer

## Théorie sur les pompes et description de la pompe à eau de mer

## Parie 1 : Généralités les pompes

#### Introduction

Les pompes sont des appareils hydrauliques qui servent à déplacer un liquide d'un endroit à un autre. L'énergie mécanique du moteur d'entraînement de la pompe est convertie en énergie hydraulique.

### **Classification des pompes**

les pompes sont divisées en deux classes principales :




Figure 4:Classification des pompes

#### Pompes volumétriques :

Elles utilisent la variation de volume pour déplacer le fluide. Le rendement volumétrique est le rapport entre le volume engendré. [5]

#### Pompe volumétriques rotatives :

Les pompes volumétriques à engrainage sont munies de deux roues dentées. L'une des roues, Entrainées par le moteur de command, transmet le mouvement à l'autre : l'écoulement est intermittent dans les pompes à vis ou à engrainages hélicoïdaux, l'écoulement est plus régulier. [5]

#### Pompes volumétriques à piston :

Elles utilisent un piston qui effectue un mouvement rectiligne dans un cylindre muni de Valves, qui régulent le débit du liquide dans le cylindre. Ces pompes sont à simple ou à double effet. [5]

#### **Turbo pompes:**

Elle existe trio classes de turbo pompes :

- Les pompes centrifuges à écoulement radiale.
- Les pompes axiales à écoulement axial.
- les pompes hélico centrifuge, à écoulement mixte [6]

#### Pompes hélico-centrifuge:

La roue composée plusieurs aubes à double courbure dont les deux arrêtent sont inclinées par rapport à l'axe de rotation.[6]

#### Pompes centrifuges:

La principale caractéristique d'une centrifuge est qu'elle convertit l'énergie d'une source mobile (le moteur) d'abord en vitesse, puis en énergie cinétique (pression).

Le rôle d'une pompe est de fournir de l'énergie à un liquide pompé en fonction du cahier des charges du constructeur et des spécificités de l'installation.

Le fonctionnement est simple : ces pompes utilisent la force centrifuge pour déplacer le liquide et augmenter la pression à l'intérieur d'une chambre hermétique avec entrée et sortie (volute), ou elles font tourner un palier (roue), le véritable parcours de la pompe, convertissant l'énergie cinétique en pression dans la volute. [6]

Les pompes centrifuges présentent de nombreux avantages sur les pompes volumétriques :

- > prix de revient inferieur.
- couplage directe avec le moteur, moins de vibration.
- les turbos pompes sont souvent utilisées pour injecter de l'eau dans une chaudière à vapeur. [7]

#### Avantages de la pompe centrifuge :

- Faible encombrement.
- Régularité du débit.
- Simplicité de construction.
- Aptitude de refouler à des grandes hauteurs.
- Moins de bruits.

#### Inconvénients de la pompe centrifuge :

- A faible débit, ou une grande hauteur de refoulement, le rendement diminue.
- Apparition du phénomène de cavitation en cas de pression insuffisante à l'aspiration.
- Diminution de la hauteur de refoulement en cas de fuite. [6]

### Partie 02 : théorie sur la pompe d'eau de mer WE

#### Définition la pompe (eau de mer WE) :

La rangée de pompe se compose d'une extrémité de pompe multi-étage verticalement sur une butée. Suivant les longueurs nécessaires de 9 m, ils se trouvent plusieurs tubes de raccord montés entre la butée et l'extrémité de pompe, y inclus l'arbre de transmission. La pompe de type WE est une pompe submersible verticale (pompe axial) avec un arbre de transmission long, répondant à la profondeur d'entrée. L'entrée de pompe se trouve au sol et la sortie de pompe à la tête de refoulement au-dessous de la butée. L'arbre de transmission est lubrifié par le liquide refoulé. La pompe est équipée d'un impulser de gavage spécial, dit Indicer qui se trouve dans une cloche d'aspiration d'une construction spéciale.

Cet impulser de gavage est toujours employé si l'on demande des valeurs D'aspirations extraordinairement faibles. [1]

#### Principe de fonctionnement de la pompe :

Le moteur électrique asynchrone provoque un mouvement rotatif et à l'aide de l'accouplement mécanique ce mouvement est transmis vers les composent mobiles de l'arbre de la pompe palier, impulser...) tournant au même temps avec l'arbre de moteur les palies assurent une bonne rotation et bon guidage de l'arbre et les autres organes.

Le mouvement de rotation est transmet par l'arbre aux cellules d'aspiration qui sont montées en étages pour impulser le fluide vers le refoulement.

#### **Aspiration:**

La pompe est placée en immersion directe dans le puits d'eau de mer et l'aspiration se fiat à travers la crépine et la cloche d'aspiration de la partie hydraulique.

#### **Refoulement:**

La pompe refoule sur un corps de refoulement à partir duquel l'eau est transportée par une conduite d'alimentation DN 250mm -PN 3,6 Bar.

Cette conduite comprend:

• A la sortie du corps de refoulement :

- 1) Un clapet de désaérage
- 2) Un clapet anti-retour.
- 3) Une vanne motorisée de refoulement.
- 4) Un indicateur de pression d'eau.
- 5) Un filtre autonettoyant.
  - A l'entrée de l'unité de dessalement :
- 1) Un régulateur de débit eau de mer.
- 2) Une vanne de réglage débit.
- 3) Un clapet de rejet.
- 4) Deux indicateurs de pression d'eau. [1]




Figure 5: Schéma de principe aspiration et refoulement

Repère	Nombre	Désignation
1	3	Réservoir
2	2	Filtre
3	1	Pompe d'eau de mer de dessalement
4	1	Moteur électrique
5	1	Vanne
6	1	Clapet de non-retour
7	2	Mesure de débit
8	1	Régulateur de débit

Tableau 1 : Nomenclature du schéma<< aspiration-refoulement >>

# La coupe de la pompe WE:




Figure 6 : La coupe de la pompe WE

Repère	Nombre	Désignation
1	1	Crépine (filtre)
2	6	Vis à six pans
3	1	Vis sans tête
4	1	Ecrou d'impulseur
5	1	Douille d'écartement
6	3	Clavette
7	2	Douille de palier
8	1	Chemise d'arbre
9	1	Corps d'aspiration
10	1	Impulser, premier étage
11	1	Douille de palier
12	1	Chemise d'arbre
13	1	Impulser
14	3	Joint plan
15	4	Bague d'usure
16	3	Bague d'usure
17	3	Clavette
18	2	Douille de palier
19	24	Vis à six pans
20	1	Chemise d'arbre
21	2	Corps redresseur
22	1	Impulser
23	1	Chemise d'arbre
24	12	Ecrou à six pans
25	12	Vis à six pans
26	1	Arbre d'impulser
27	1	Tuyau de colonne
28	5	Arbre d'entrainement
29	5	Logement de palier de colonne
30	11	Joint torique

31	60	Ecrou à six pans
32	72	Plaque de blocage
33	5	Douille de palier
34	60	Vis à six pans
35	5	Chemise d'arbre
36	12	Vis de blocage
37	12	Clavette
38	6	Accouplement d'arbre
39	12	Demi-coquille d'arbre
40	4	Tuyau de colonne
41	5	Arbre d'entrainement
42	1	Tuyau de colonne
43	11	Joint torique
44	12	Vis à six pans
45	72	Plaque de blocage
46	8	Ecrou à six pans
47	8	Goujon
48	1	Boite à garniture
49	1	Arbre de pompe
50	1	Tête de refoulement
51	1	Joint plant
52	2	Support de palier
53	2	Protège accouplement
54	1	Anneau en V
55	1	Bouchon
56	4	Indicateur de niveau d'huile
57	4	Goujon
58	4	Anneau en V à six pans
59	1	Couvercle de palier
60	1	Anneau en V
61	1	Ecrou d'arbre

62	2	Vis à six pans creux
63	1	Ecrou de blocage
64	1	Plaque de blocage
65	1	Corps de palier-butée
66	1	Joint torique
67	2	Roulement à billes à disposition oblique
68	1	Event
69	1	Chemise de palier
70	1	Clavette
71	1	Clavette

Tableau 2 : Nomenclature de la pompe

# Caractéristique technique de la pompe WE:

#### Débit de la pompe :

Le débit réel diffère du théorique à cause des fuites.

$$Q_R = Q_t - Q_R \tag{1}$$

Qt: débite théorique.

Q<sub>R:</sub> débite de fuite.

#### Puissance de la pompe :

C'est la puissance appliquée à l'arbre du rotor est égale :

$$P = C \times \omega = P. G (H_r + \Delta H) (Q_{r+} q_r) + \Delta H \text{ m\'eca}$$
 (2)

ΔH : les pertes aérodynamiques (décharge).

qr : pertes de fuite.

 $\omega$ : vitesse angulaire.

C : couple de torsion.

#### Rendement de la pompe :

Le rendement global caractérise l'ensemble des points ayant lors de la transformation d'énergie électrique au moteur d'entraı̂nement.  $\eta g = \eta h$ .  $\eta v$  méca

Type	19WEJ2
Nombre impulseur	02
Liquide	Eau de mer
Débit	289 m³/h
Débit minimal	51,9 m <sup>3</sup> /h
NPSH pompe installation	3,7 m
Vitesse de rotation	1450 t/ min
Rendement	70 %
Hauteur de refoulement	39 m
Puissance nécessaire	44,8 Kw
Densité de liquide	1,26 kg/dm <sup>3</sup>
Poids	1200 Kg
Température de liquide	27 <sup>0</sup> C

Tableau 3 : Caractéristiques techniques de la pompe

## La chaine cinématique




Figure 7 : La chaine cinématique

#### Nomenclateur de la chaine cinématique :

1: Moteur.2 : Arbre du moteur.9 : Palier.10 : Vis.

3 : Accouplement. 11 : Impulseur

4 : Roulement. 12 : Corps d'aspiration.

5 : Boite à garniture avec chemise d'arbre.

6 : Tète de refoulement.

7 : Arbre de pompe.

8 : Accouplement avec clavette.

## Les composants de la pompe : Impulseur ou roue :

Assure la mise en vitesse de liquide et elle est munie de deux parois latérale appelé flasque l'un des flasque porte les moyeux de la roue claveté sur l'arbre les ailettes aux aubes sont disposé entre les flasque et de limité entre elle les canaux de la roue. Elle transforme l'énergie mécanique en énergie dynamique. [1]



Figure 8: Impulseur ou roue

#### Arbre:

Vu les spécificités de notre pompe relativement à l'importance de la langueur de l'arbre qui est de 9m et les problèmes de flexions qui peuvent être engendré, d'où leur influence sur le fonctionnement de la pompe le constructeur a fabriqué l'arbre en deux partie (partie supérieur, partie inférieur) [1]



Figure 9 : Arbre

#### Paliers lisses:

En exploitation, les poussées générées sont transmises aux paliers des pompes, ces derniers doivent avoir la capacité à supporter ces sollicitations de type axial, radial ou combiné. [1]





Figure 10: Palier lisses

#### **Accouplement:**

Le choix des accouplements est notamment dicté d'une part, par le caractère vibratoire de l'ensemble système machine (équipement, fondation et tubulures de connexion), qui impose des accouplements flexibles et d'autre part par l'importance des efforts qu'exercent les machine entrainées imposant des accouplements rigides. [1]





Figure 11: Accouplement

## Bagues d'usure de l'impulseur :

Leurs rôles est de protéger le contacte entre l'impulseur et la volute suite à une usure éventuelle et sont installées par presse et bloquées par des vis sur le diffuseur. [1]



Figure 12 : Bagues d'usure

#### Chemise de l'arbre:

Son rôle est protéger le contact de l'arbre avec le palier. Elle est montée sur l'arbre au moyen d'une clavette. [1]



Figure 13 : Chemise de l'arbre

## Moteur d'entrainement de la pompe Définition :

C'est un moteur asynchrone triphasé avec une cage pour basse tension dans une carcasse ventilée. Le moteur asynchrone triphasé est largement utilisé dans l'industrie en raison de sa simplicité de conception, ce qui en fait un équipement très fiable et nécessitant peu d'entretien. Il est composé d'un élément fixe, le stator, qui contient le bobinage, et d'une partie tournante, le rotor, qui est bobiné dans une cage de sécurité. Pour éviter la circulation du courant de Foucault, les circuits magnétiques du rotor et du stator sont constitués d'un empilage de tôles fines. [6]

#### **Principes de fonctionnement :**

Les courants du rotor créent un champ magnétique qui tourne à l'intérieur du stator. La fréquence de rotation (vitesse) est proportionnelle à la fréquence d'alimentation électrique. La vitesse de ce champ tournant est appelée "vitesse de synchronisation". Le rotor est encerclé par un courant continu, lui donnant l'apparence d'un amant. Il pourrait également être constitué d'aimants permanents, auquel cas le rotor ne nécessiterait aucune alimentation. Le champ magnétique du rotor Crée cherche en permanence à s'aligner sur celui du stator. C'est le principe de la boussole (qui se voit par rapport à un champ magnétique fixe). Cette machine est dite "synchrone" car les champs rotoriques et statoriques doivent tourner à la même vitesse. [6]




Figure 14 : Schéma du moteur

Repère	DISIGNATION	
1	Stator	
2	Rotor	
3	Flasque palier AS	
4	Roulement AS	
5	Déflecteur AS	
6	Chapeau du palier Int AS	
7	Chapeau du palier Ext AS	
8	Capsule de 12 graisse usée AS	
9	Graisse AS	
10	Bague en V AS	
11	Plaquette d'arrêt de transport	
12	Flasque palier BS	
13	Roulement BS	
14	Ci clips BS	
15	Déflecteur BS	
16	Chapeau du palier Int BS	
17	Chapeau du palier Ext BS	
18	Capsule de graisse usée BS	
19	Graisseur BS	
20	Bague en BS	
21	Ventilateur	
22	Plaquette d'arrêt pour ventilateur	
23	Flasque guide air	
24	Plaque à bornes	
25	Connexion de la file de garde	
26	Base de la boite à bornes	
27	Couvercle de la boite à bornes	
28	Entrée de conducteur	
29	Prise de terre	
30	Pied	

Tableau 4 : Nomenclateur du moteur

#### **Commande:**

Désignation	Diamètre nominal	Pression nominal
Robinet de désaérage	1 /2	10
Clapet anti-retour	200	10
Vanne de refoulement motorisé	200	10
Démettre électromagnétique	65	16
Vanne de réglage motorisée débit eau de	65	10
mer		
Clapet de rejet eau de mer motorisé	150	16
Indicateur de pression (0-10 bars)		•••

Tableau 5: Commande du moteur

## <u>Caractéristiques techniques du moteur :</u>

DESIGNATION	
Producteur	Siemens
Type de moteur	1LA6253-4AA74-Z
Puissance nominale	55KW
Tension d'alimentation	380V
Fréquence	50Hz
Moment d'inertie	$0.79 \mathrm{Kg} \mathrm{m}^2$
Vitesse	1450 t/min
Poids	435Kg
Rendement	93.5%
Courant nominale à v	102A
Couple nominale	365Nm
Température ambiante	50°C
Courant de démarrage (Id/In)	6.71N
Couple de démarrage (Cm/Cn)	2.7Nm
Couple maximale (Cm/Cn)	2.5Nm
Protection	IP 55
Forme de construction	V1
Facteur de puissance	81 %(44.8/55KW <sub>=</sub> 0.81)

Tableau 6 : Caractéristiques technique du moteur

## La situation de la pompe WE:

#### La station de pompage :

La prise d'eau se situe en mer à 900 m de la station et de filtration. L'eau arrive par trois (3) conduites d'amenée d'eau de mer, en béton de diamètre intérieur / extérieur = 2,70 m / 3,00 m. [1]

#### Description de la station de pompage :

Les besoins journaliers en eau dessalée de la centrale thermique de ras-djinet sont de l'ord de 100 m<sup>3</sup>

L'installation comprend quatre (4) unités fonctionnant selon le principe de la distillation par détentes successives (MSF) à 18 étages. Chaque unité produit par jour 500 m<sup>3</sup> d'eau dessalée qui est stockée dans deux réservoirs de 2700 m

Chaque unité fonctionne indépendamment des autres. En marche normale trios unités sont en service, mais exceptionnellement il est possible d'utiliser les quatre unités en même temps [1]




Figure 15 : Schéma de la station de pompage

## **Conclusion**

Dans ce chapitre, nous avons fait un état de l'art sur les types de pompes, telles que les pompes centrifuges et les pompes volumétriques. Nous avons également vu le fonctionnement d'une pompe d'eau de mer et ses nombreux composants et ses caractéristiques techniques.

# Chapitre IV

# Piagnostic par la méthode d'analyse vibratoire

## Diagnostic par la méthode d'analyse vibratoire

#### Introduction

Dans ce chapitre, nous verrons quelques systèmes de diagnostic actuellement utilisés à la station thermale de RAS-DJINET. Ces systèmes jouent un rôle vital dans l'organisation, permettant la prévention des risques et des problèmes. Vous trouverez ci-dessous un aperçu de ces systèmes.

### Définition théorique d'une vibration

On désigne par vibration la variation dans le temps d'une grandeur quelconque. Il existe de nombreux exemples, qu'ils soient artificiels ou naturels, pour lesquels on observe un tel phénomène de va-et-vient autour d'une position de repos. [8]

#### Les differentes formes des vibrations

On classe généralement les vibrations d'après l'évolution de la variable considérée dans le temps (périodicité). On distingue ainsi les vibrations :

- harmoniques
- périodiques
- apériodiques

#### **Vibrations harmoniques**

Une vibration harmonique est une vibration dont le diagramme amplitude-temps est représenté par une sinusoïde. Le meilleur exemple d'une vibration harmonique est celle qui est générée par le balourd d'un rotor en mouvement. [8]




Figure 16: Vibration harmonique

Elle est décrite par l'équation :

$$x(t) = X.\sin(\omega t + \phi) \tag{3}$$

avec:

 $\omega$  = vitesse angulaire ou pulsation du mouvement (2 $\pi$ f)

f = fréquence du mouvement

 $\phi$  = phase du mouvement par rapport à un repère dans le temps

#### Vibrations périodiques

Une vibration périodique est telle qu'elle se reproduit exactement après un certain temps appelé période (figure 4).Une telle vibration est créée par une excitation elle-même périodique. C'est le cas le plus fréquent rencontré sur les machines. Une vibration périodique est la composée de plusieurs vibrations harmoniques [8]




Figure 17: Vibrations périodiques

Elle est décrite par l'équation :

$$X(t) = \sum_{i=1}^{n} [X_i \sin(\omega_i t + \varphi_i)]$$
(4)

#### Vibrations apériodiques

Une vibration apériodique est telle que son comportement temporel est quelconque, c'està-dire que l'on n'observe jamais de reproductibilité dans le temps (figure 19). C'est le cas des chocs que l'on enregistre sur un broyeur. [8]




Figure 18 : vibrations apériodiques

Elle est décrite par l'équation :

$$X(t) = \sum_{i=1}^{\infty} [X_i \sin(\omega_i t + \varphi_i)]$$
 (5)

#### Les modes de détections

En mesure vibratoire, on utilise couramment trois modes de détection (figure 7) :

- valeur efficace
- valeur crête
- valeur crête à crête [8]




Figure 19 : Modes de détection usuels

#### Valeur efficace Xeff

Pour une vibration périodique, la valeur efficace est la moyenne quadratique des valeurs efficaces de chacune des vibrations harmoniques la constituant :

$$X = \sqrt{(X_{1 eff}^{2} + X_{2 eff}^{2} + \dots + X_{n eff}^{2})} \text{ OU Xeff} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{0}^{T} x^{2}(t) dt}$$
 (6)

#### Valeur crête Xc:

La valeur crête d'une vibration est la valeur maximale prise par la variable x(t) dans l'un des sens positif ou négatif.

#### Valeur crête à crête $X_{cc}$ :

La valeur crête à crête d'une vibration est la somme des deux valeurs crêtes pour les sens positif et négatif

#### La relation entre les différentes modes de détection :

Pour une vibration harmonique à l'exclusion de toute autre vibration périodique ; [8]

Les relations suivantes sont vérifiées :

$$\bullet \quad X_{\text{eff}} = \frac{X_C}{\sqrt{2}} = \frac{X_{CC}}{2\sqrt{2}}$$

$$X_{c} = x_{eff}\sqrt{2} = \frac{x_{cc}}{2}$$
  $X_{cc} = x_{eff} 2\sqrt{2} = 2X_{c}$ 

$$X_{cc} = x_{eff} \ 2\sqrt{2} = 2X_c$$

## Les grandeurs de mesure

Une vibration peut être mesurée selon les trois grandeurs suivantes :

Grandeurs de mesure	L'équation	Les unités couramment
		utilisées
Le déplacement	$X(t) = A \sin(\omega t + \boldsymbol{\varphi})$	le micromètre [μm] et le
		millième d'inch [mil],
La vitesse	$V(t) = \frac{dx}{dt}$ $\longrightarrow$ $V(t) =$	[mm/s] ou l'inch par seconde
	A ω cos (ω t + $\varphi$ )	[IPS]
L'accélération	$(t) = \frac{dx^2}{dt^2} \longrightarrow a(t) = -A$	[m/s2] ou le [g]
	$\omega^2 \sin(\omega t + \boldsymbol{\varphi})$	

Tableau 7 :Les grandeurs de mesurres et ces unités

Avec:

 $\circ$  1 mil = 25,4  $\mu$ m.

 $\circ$  1 IPS = 25,4 mm/s.

o  $1g = 9.807 \text{ m/s}^2$ .

Le passage d'une grandeur à une autre s'obtient soit par intégration soit par dérivation.

Dans le cas des vibrations périodiques parement sinusoïdale, la vitesse est déphasée de 90° du déplacement, l'accélération est déphasée du déplacement de 180°.

#### La relation entre X; V et a

$$|X| = \frac{|V|}{\omega} = \frac{|a|}{\omega^2}$$

$$|V| = |X|$$
.  $\omega = \frac{|a|}{\omega}$ 

$$|X| = \frac{|V|}{\omega} = \frac{|a|}{\omega^2} \qquad |V| = |X|. \ \omega = \frac{|a|}{\omega} \qquad |a| = |V|. \ \omega = |X|. \ \omega^2$$

38

L'équation montre que l'on choisira préférentiellement :

- La grandeur déplacement pour détecter des phénomènes à basse fréquence (ω=2πf petit).
- La grandeur vitesse pour détecter des phénomènes se situant dans une large gamme de fréquence (ω=2πf moyen).
- La grandeur accélération pour détecter des phénomènes à haute fréquence (ω=2πf grand). [9]




Figure 20 : Choix de la grandeur de mesure en fonction de la gamme de fréquence.

## Principales activités de l'analyse vibratoire : La surveillance :

Le but est de suivre l'évolution d'une machine par comparaison des relevés successifs de ces vibrations.

Une tendance à la hausse de certains indicateurs par rapport à des valeurs de référence constituant la signature alerte généralement le technicien sur un dysfonctionnement probable.

[9]

#### Le diagnostic :

Il met en œuvre des outils mathématiquement plus élaborés ; il permet de désigner l'élément de la machine défectueux suite à une évolution anormale des vibrations constatée

lors de la surveillance. Le diagnostic n'est réalisé que lorsque la surveillance a permis de détecter une anomalie ou une évolution dangereuse du signal vibratoire. [9]




Figure 21 : Principalement Activités de l'analyse vibratoire.

#### **Outils de surveillance :**

#### Niveaux globaux (NG):

Les niveaux globaux sont des indicateurs scalaires plus ou moins sensibles à un nombre important de phénomènes.

La surveillance par niveaux globaux ne peut donc convenir que dans le cadre d'une politique de sécurité. Elle permet de détecter un fonctionnement anormal et de déclencher un arrêt avant la panne des installations ; on résume trois indicateurs :

#### Indicateurs basse fréquence (signal de grande énergie)

➤ Déplacement crête-crête entre 10 et 1 000 Hz : C'est l'indicateur préconisé par l'API (American Petroleum Institute).Il est utilisé par tout industriel intervenant dans la pétrochimie et est sensible aux phénomènes dits « basse fréquences» ; le niveau acceptable maximal est donné, quelle que soit la machine, par la formule suivante :

$$Dcc_{max} = 25.4 \sqrt{\frac{12000}{N}}$$

$$Avec \begin{cases} N: vitesse \ de \ rotation \ (tr/min) \\ D_{CC} \ d\'{e}placement \ cr\'{e}te - cr\'{e}te (\mu m) \end{cases}$$
(7)

➤ Vitesse efficace entre 10 et 1000 Hz en (mm/s) : Cet indicateur est, lui aussi, révélateur des phénomènes dit « basse fréquence ».

Une augmentation du balourd, un défaut de langage, se traduiront par une augmentation anormale de cet indicateur.

#### Indicateur hautes fréquence (signal de faible énergie) :

➤ Accélération efficace entre 1 et 10 KHz :[1 000 – 10 000 Hz] en (g ou mg) :C'est un indicateur révélateur des phénomènes dits « haute fréquence » (HF) tels que les défauts de roulement, de denture ..... etc. [11]

#### **Indicateur spécifique aux roulements :**

Facteur de crête entre 1 et 10 KHz : FC [1 000 – 10 000 Hz] sans unité

$$FC = \frac{A_{cc\ cr\hat{e}te}}{A_{cceff}}$$
 (8)

Le défaut majeur de cet indicateur est de présenter environ les mêmes valeurs dans les deux cas extrêmes (état neuf et fin de vie du roulement. Voir la figure (23)




Figure 22 : Evolution du facteur de crête FC en fonction du temps

> Facteur K entre 1 et 10 KHz [1 000 -10 000 Hz] en (g<sup>2</sup> ou mg<sup>2</sup>)

$$K = A_{CC \text{ crête}} \times A_{CCeff}$$
(9)

Le facteur K est plus sûr pour effectuer une analyse « spot » des roulements. Sa valeur est directement liée à l'état du ou des roulements. Voir (figure24).




Figure 23: Variation du facteur K en fonction du temps.

#### **Spectre PBC (pourcentage de bande constant)**

C'est une technique fiable et rapide. Elle constitue un bon crible.

- ➤ Largeur de bande :(vert) une largeur de bande relative de 6% apporte une solution optimale à tous les problèmes courants sur les machines simples.
- Niveaux de référence : représente la signature de la machine. Cette signature est établie lors des premières campagnes de mesure.
- ➤ Niveaux d'alerte (jaune) est déduit du niveau de référence de la façon suivante : Alerte = Référence + X dB
- > Niveau de danger : (rouge) est déduit du niveau de la façon suivante :

Danger = Référence + Y dB

X et Y sont définis soit par logiciel utilisé (il existe des « standards » tels que X = 6 dB et Y = 20 dB soit par l'analyse si celui-ci a suffisamment d'expérience. [9]

#### **Outils de diagnostic**

#### Spectre RC (Résolution Constante) ou FFT (Faste Fourier Transformé) et le zoom

C'est une représentation de l'amplitude vibratoire en accélération sur un axe linéaire des fréquences. Avec la technologie actuelle ; sa résolution est généralement de 400 lignes. Le spectre obtenu sera donc une courbe passant par 400 points régulièrement espacée en fréquence.




Figure 24: Exemple de spectre.

#### Analyse d'enveloppe

Cette technique est très utilisée pour la détection des défauts se manifestant dans les hautes fréquences. Ces défauts sont forcément de faible énergie.

Un spectre enveloppe (SF) doit se paramétrer de façon précise sur deux gammes de fréquences différentes :

- 1) La gamme HF c'est la gamme de fréquence excitée par les défauts sur laquelle réagit la structure. Elle est généralement comprise entre 1 et 10 KHz. C'est la gamme dont les valeurs croissent en forme de « cloche » ou de « bosse de chameau » sur spectre PBC ou RC HF.
- 2) La gamme de fréquence des défauts « excitation possible ». Ces défauts sont ceux des roulements. L'élément fautif peut être :
  - ➤ La piste interne (sur l'arbre)
  - ➤ La piste externe (sur l'alésage)
  - ➤ Une bille ou un rouleau [9]

#### Mesure de vibration

#### Chaine de mesure

Une chaine de mesure doit remplir les fonctions suivantes :

> Transformer la vibration mécanique en signal électrique.

C'est le rôle du capteur qui sera éventuellement amplifié pour le rendre exploitable.

Transmettre le signal ou le mettre mémoire.

C'est le rôle des appareils d'enregistrement ou des appareils de numérisation du signal

#### Les capteurs de vibrations :

Le but des capteurs de vibrations est de convertir les vibrations mécaniques en signaux électriques. Il existe plusieurs types de capteurs basés sur l'alimentation en énergie, tels que les capteurs actifs et passifs.

Les capteurs actifs ne nécessitent pas d'alimentation, mais les capteurs passifs ne fonctionneraient pas sans une alimentation de secours en énergie.

Selon la gamme de fréquences étudiée, un capteur doit mesurer soit un mouvement (courbes de Foucault), soit une vitesse (électrodynamique), soit une accélération (piézo-électrique). [9]



Figure 25 : Schéma de principe d'un capteur de vibration.

#### Point de mesure

Le point de mesure peut être quelconque. Aucune précaution particulière n'est requise tant que les fréquences à mesurer restent basses (quelques centaines de Hz). Les hautes fréquences ne pourront être appréhendées que si la fixation du capteur est particulièrement soignée. La norme AFNOR E 90-152 indique les moyens de fixation couramment utilisés, leurs avantages, leurs inconvénients.

Le tableau ci-dessous présente, à titre d'exemple, l'influence des modes de fixation les plus répandus (vissage ou collage) sur un capteur dont la fréquence de résonance se situe à 35 kHz et dont la plage de linéarité s'étend jusqu'à 10 kHz. [9]

Mode de fixation	Vissage	Aimant	Pointe de touche
Fréquence de résonance de l'ensemble monté [kHz]	35	7	2
Domaine de			
linéarité	10	2	0.6
[kHz]			
Précautions à prendre	S'assurer que la face d'appui du capteur est bien en contact avec le point de mesure	Surface propre et plane (usinée)	Eviter les résonances de contact
Avantages	Mesure juste et précise	Compromis souvent acceptable	Simplicité de la prise de mesure
Inconvénients	Installation parfois coûteuse	Support ferromagnétique Mode de fixation limité en température	Incertitude importante liée à l'opérateur

Tableau 8 : Modes de fixations les plus répandus des capteurs

#### Capteur de déplacement

Il existe des détecteurs de mouvement :

#### • Inductifs :

La structure dont le mouvement est à mesurer est liée mécaniquement à la l'armateur d'un circuit magnétique entraînant la variation du flux dans un enroulement de mesure. [9]

#### Capacitifs :

Ces capteurs sont basés sur la variation de capacité d'un condensateur dont l'une des deux armatures liées à structure dont on veut mesurer le déplacement change de position. [9]

#### Courant de Foucault (prosimètres) :

Utilisé sans contact avec l'élément de la structure vibrante, il est constitué d'une bobine autour d'un noyau central, la distance entre le capteur et la cible qui présente un entre fer dans le circuit génère un champ magnétique qui influe sur la tension aux bornes de la bobine, donc on obtient une tension proportionnelle à l'entrefer dans la distance sonde/cible, plage de fréquence allant de 0 à 1000 Hz. [9]




Figure 26: Capteur de déplacement (courants de Foucault).

### Capteur de vitesse (Vélocimétrie)



Figure 27: Capteur de vitesse (Vélocimétrie, VS 80).

Il s'agit d'un capteur électrodynamique qui génère une tension proportionnelle à la vitesse de déplacement de la bobine. Le mouvement de la pièce métallique dans les spires provoque une fluctuation de flux, et donc une induction de courant dans la bobine.[10]

#### Principe électrodynamique :

Une induction magnétique constante est générée par un désir persistant (1). (B). Les lignes du champ sont visées par le boitier (3). Une bobine (4) suspendue par des membranes (5) et (6) peut se déplacer dans le sens des lignes de champ .Le résultat est une force électromotrice d'induction (e), qui est le produit de la vitesse de vibration (v), de l'induction (B) et de la longueur d'enroulement (L). [10]




Figure 28 : Fonctionnement de la vélocimétrie.

## L'accéléromètre piézo-électrique :

Les éléments actifs de ce type de capteur sont des disques piézo-électriques en cristal (souvent une céramique ferroélectrique polarisée artificiellement ). Présentant la capacité de convertir les sollicitations mécaniques (pression ou cisaillement) en charges électriques . Ces disques sont maintenus entre deux masses assez importantes par un ressort à haute résistance . Lorsque le capteur est mis en vibration, les masses exercent une pression alternée sur les disques, entraînant une fluctuation de charge électrique proportionnelle à la force appliquée , et donc une accélération de la masse . En général, la plage de linéarité typique est de 0 à 13000 Hz. [9]

Paramètres de l'effet piézoélectrique dans les équations :

$$\checkmark \quad \mathbf{Q} = \mathbf{k.} \, \mathbf{p} \tag{10}$$

$$\checkmark P = F / s Q = K. a \tag{11}$$

$$\checkmark \quad \mathbf{F} = \mathbf{M.} \mathbf{a} \tag{12}$$

#### Avec:

Q : charge électrique générée par l'effet piézo-électrique [pC]

**P**: pression exercée sur la céramique [N/m2]


**F** : force exercée sur la céramique [N]

S: surface de contact entre la masse sismique et la céramique [m2]

**M**: masse sismique [kg]

a : accélération du capteur [m/s2]

**K**: constante [pC/N/m2]; **K**: facteur de transmission [pC/m/s2].






Figure 29 : Accéléromètre fonctionnant sur le principe piézo-électrique.

Connaître l'état vibratoire de la machine permet d'évaluer sa fluidité de mouvement et l'état de ses nombreux organes constitutifs, et il vous faudra pour cela une bonne jauge.[9]

#### Fixation des accéléromètres




Figure 30: type de Fixation des accéléromètres

## **Défauts fondamentaux**




Figure 31 : les déférents défauts fondamentaux

Type de défaut	Fréquence d'apparition	Indicateur
Balourd	25 %	f0, φ, radial
Défaut de lignage	25 %	f0, 2f0, φ, axial & radial
Défauts de roulement	30%	BCU, HF, enveloppe, facteur
		de crête, facteur K
Défaut d'engrènement	10 %	Zoom, spectre
Défaut électrique		Zoom + pince
		ampérométrique
Résonance de structure		Choc, 3D, ODS (déformée en
		charge)

Tableau 9 : Les défauts qui apparaissent le plus souvent sur les machines industrielles, ainsi que les indicateurs essentiellement vibratoires qui leurs sont associés.

#### Un balourd:

Un balourd est un déséquilibre de masse par rapport à l'axe de rotation .Parce qu'il est impossible d'obtenir un centrage parfait de tous les éléments du rotor dans la pratique. Il y a toujours un déséquilibre dû à :

- Défaut d'usinage
- Défaut d'assemblage : décalage d'une pale de turbine, dissymétrie d'un pôle de rotor d'alternateur
  - Altérations mécaniques
- Dissymétrie d'un pôle de rotor d'alternateur, défaut de montage : disparition d'une pale de turbine

Les changements mécaniques comprennent la perte d'une ailette, l'érosion et l'incrustation. Du fait de la force centrifuge, ce balourd va provoquer des vibrations. [9]

$$F = m_b \omega^2 r_b [N] \tag{13}$$

- Avec  $m_b$  masse théorique du balourd [Kg]
- $r_b$  rayon théorique du balourd [m]
- $\omega$  pulsation ou vitesse angulaire [rad /s].




Figure 32 : Spectre théorique d'un défaut de balourd.

#### Différentes formes de balourd

#### **Balourd statique**

Dans le cas d'un balourd statique, les deux paliers qui supportent le rotor monteront en même temps ; effort de centrifugation en haut de l'échelle d'équilibrage

En conséquence, il n'y aura pas de disparité entre les mesures prises en même temps, sur deux palettes différentes [9]

#### Paire de Balourd

Le rotor tangue et les deux paliers qui supportent le rotor subissent les effets de la vitesse nominale.

Du fait du couplage radial exercé par les deux balourds, les efforts de centrifugation alternent opposés .Une différence de 180° a été observée entre les mesures prises en même temps.

Les angles des deux paliers dévoilent un balourd couple

En raison de l'équilibre statique, la position angulaire du rotor peut être tout ce qu'il veut être. [9]

#### **Balourd Dynamique**

Le type de balourd le plus courant est une combinaison d'un balourd statique et d'une paire de balourd. [9]




Figure 33 : Différents types de balourd.

#### **Erreur d'alignement:**

Un désalignement peut se produire lorsqu'un arbre doit éduquer un autre arbre, ce qui se fait fréquemment grâce à l'utilisation d'un accouplement. Il existe deux sortes de désalignements :

- o Les axes sont parallèles mais non concentriquement alignés dans le décalage d'axe.
- O Un désalignement angulaire se produit lorsque les axes ne sont pas parallèles.

En réalité, les problèmes d'alignement sont une combinaison de désalignement d'axe et de désalignement angulaire. [9]




Figure 34 : Image d'un défaut d'alignement.

## Défauts de paliers lisses :





Figure 35 : Palier lisse endommagé

L'arbre est soutenu par un revêtement d'huile pressée dans une palette hydrodynamique Sous l'influence de la rotation, l'axe de l'arbre adopte une posture équilibrée. Cet emplacement est défini, en partie, par la distance entre les axes (de l'arbre et du palier), et, en partie, par l'angle d'attitude (angle formé par la droite qui relie les centres et la direction de la charge).

La position d'équilibre est donnée par :

- Le poids du rotor.
- La charge de la machine.
- La vitesse de rotation.
- La force liée à la pression et des caractéristiques de l'huile. [9]




Figure 36: Les contraintes sur un palier lisse.

#### Défauts des roulements :

Les roulements sont une des parties les plus sollicitées des machines et une cause de panne fréquente. Les défauts que l'on peut y rencontre sont les suivants : écaillage, grippage, usure, corrosion (qui entraîne l'écaillage). Le tableau suivant représente les défauts des roulements [9]

Les causes	Les conséquences
Défauts de lubrification	Usure adhésive grippage
Chocs et sur charges	Déformations rupture
Phénomènes de corrosion	Corrosion de contact
Pénétrations des particules dures	Abrasion

Tableau 10 : défauts des roulements




Figure 37:Eléments composant un roulement à billes




Figure 38: exemple de défaut de roulement

# Chapitre IV: L'analyse vibratoire de la pompe WE à RAS\_DJINET

## L'analyse vibratoire de la pompe WE à RAS\_DJINET :

#### Matériel utilisé

#### OneproDMVP-2C

Est un appareil portable de mesure des vibrations qui comprend tous les outils nécessaires pour surveiller et diagnostiquer les machines tournantes. De par sa modularité, vous pouvez adapter ses fonctions aux besoins de votre application : Collecteur de données, analyseur, enregistreur, équilibreur, analyse de commande Chaque module peut être utilisé avec une (01) ou deux (2) voies de mesure. [1]





Figure 39 : Image de l'appareil Oneprod.

#### Caractéristiques techniques

• Marque: Oneprod

• **Type:** MVP-2C

• Mémoire : 128 MO

• Modes de fonctionnement :

# Chapitre IV: L'analyse vibratoire de la pompe WE à RAS DJINET

Mode Analyseur de spectre \_ Fonction enregistreur (Temps) \_ Mode collecteur de données.

• Communication : RS232 et USB.

• Température de fonctionnement : -10°C à 50°C.

• **Humidité**: 90 % sans condensation. [1]

#### Capteur des vibrations utilisé :

C'est un accéléromètre AS-065 de type piézoélectrique raccordé au collecteur analyseur One proD MVP-2C On utilise ce capteur pour mesurer l'accélération vibratoire.



Figure 40: Accéléromètre AS-065.

#### Caractéristiques techniques :

• Marque: One PROD.

• **Type**: AS-065.

• **Principe**: Piézoélectrique avec amplificateur de charge intégré.

• Mode de fixation : Vissage, Aimant ou Point de touche.

• Facteur de transmission : 100 mV/g ou 10.2mV/m/s<sup>2</sup>.

• Plage de fréquence : 3... 10 000 Hz (± 0.5 dB) - 1...15 000 Hz (± 3 dB).

• **Fréquence propre :** 35 kHz.

• Plage de température : -50 ... +120 °C.

Logiciel Oneprod XPR-300:

# Chapitre IV: L'analyse vibratoire de la pompe WE à RAS\_DJINET

Le Oneprod XPR-300 est un système d'information de maintenance multi-technologies qui permet l'acquisition de mesures vibratoires, process, huile et thermographiques afin d'identifier ou de prédire l'apparition de problèmes sur une large gamme de machines industrielles tournantes. Les objectifs de ces logiciels sont de :

- éviter les pannes d'équipement non planifiées ;
- planifier les arrêts.
- Réduire les coûts d'entretien et de réparation




Figure 41 : Image de l'interface du programme.

Le OneproD XPR-300 est un système de maintenance de pointe. Il dispose d'un module d'autodiagnostic basé sur la création d'alarmes (OK, ALARME, DANGER) après la création de plusieurs paramètres. Lors de chaque contrôle, chaque paramètre renseignant sur l'état de santé de l'équipement donne un diagnostic global de l'équipement, qui aide l'opérateur dans son diagnostic final. [1]

L'état d'alarme courant de chaque équipement est affiché dans l'arborescence à l'aide du code suivant :

## Chapitre IV: L'analyse vibratoire de la pompe WE à RAS DJINET

- **DANGER** L'équipement contient au moins un paramètre en DANGER.
- **ALARME** L'équipement contient au moins un paramètre en ALARME.
- **PRÉ-ALARME** L'équipement contient au moins un paramètre en PRÉ-ALARME.
- **OK** Tous les paramètres de l'équipement sont OK.
- INCONNUE Aucun paramètre n'a été mesuré ou calculé

Cet état d'alerte est constamment mis à jour en fonction des mesures les plus récentes de l'équipement.

Le OneproD XPR-300 est conçu pour permettre la mise en place de modes de surveillance Off line (périodique) et On line (continu) de paramètres d'état ou de comportement mécaniques, mesurés à l'aide des techniques de contrôle non destructif les plus courantes actuellement utilisées dans l'industrie et la maintenance : vibrations, huiles, essais, températures, etc., sur un parc industriel de machines tournantes. [1]

#### **Emplacement de point de mesure :**

L'importance d'installer un accéléromètre sur les machines ne peut être surestimée. Chaque mesure doit être faite en des points précis et cohérents, car un phénomène mécanique peut produire des images vibratoires sensiblement différentes selon les sites de mesure. Deux échelles ont été utilisées et les mesures ont été prises dans deux directions (horizontale et axiale). [1]

#### Les positions de capteur dans le système « OFF LINE »

Pour le système « OFF LINE » Les mesures de vibration sont effectuées sur chaque point dans les trois directions axiale, horizontale et verticale.




Figure 42: Les positions des capteurs.

 $AX \rightarrow axiales$   $RH \rightarrow horizontale$   $RV \rightarrow verticales$ 

# Chapitre IV: L'analyse vibratoire de la pompe WE à RAS DJINET

#### Seuil de jugement :

- Groupe 1: Eléments de moteurs ou de machines qui, dans ses conditions normales de fonctionnement, sont intimement solidaires de l'ensemble d'une machine. (Les moteurs électriques produits en série, de puissance allant jusqu'à 15 kW, sont des exemples typiques de machines de ce groupe)
- Groupe 2: machines de taille moyenne, (en particulier moteurs électriques de puissance comprise entre 15 et 75 kW) sans fondations spéciales. Moteurs montés de façon rigide ou machines (puissances jusqu'à 300 kW) sur fondations spéciales.
- <u>Groupe 3</u>: Moteurs de grandes dimensions et autres grosses machines ayant leurs masses tournantes montées sur des fondations rigides et lourdes, relativement rigides dans le sens de la vibration.
- Groupe 4: Moteurs de grandes dimensions et autres grosses machines ayant leurs masses tournantes montées sur des fondations relativement souples dans le sens de la vibration (exemple : groupe turbogénérateurs, particulièrement ceux qui sont installés sur des fondations légères). [1]




Figure 43: Seuils de jugement

# Chapitre IV: L'analyse vibratoire de la pompe WE à RAS\_DJINET

# Tableau de fréquences caractéristiques des phénomènes vibratoire :

• Le tableau ci-dessous représente les différents défauts et leurs identifications

CAUSE	FREQUENCE F	NOTES	SOLUTION
Balourd d'un rotor	F rotor	Cause fréquente de vibration sur machines	Equilibrer
Montage défectueux (mauvais alignement, accouplement, coincé,	2F rotor 3F rotor 4F rotor	Les mesures axiales doivent être effectuées sur le palier-butée de la ligne d'arbre	Aligner les parties tournantes, contrôler au comparateur le voile et l'excentration
Roulement Défectueux	F bag int F bag ext F bille F cage	Amplitude maximale  à proximité du  roulement défectueux	Graisser, changer le roulement
Défauts d'engrènement	_	Les fréquences élevées des vibrations les rendent audibles	Vérifier la denture des pignons et l'état des arbres
Défauts électriques ou magnétiques	2F synchrone	Ne se manifestent que sous tension	Elimination très souvent impossible sur le site

Tableau 11: Fréquence et caractéristiques des phénomènes vibratoires.

# Chapitre IV: L'analyse vibratoire de la pompe WE à RAS\_DJINET

# **Conclusion**

Nous avons vu quelques systèmes de diagnostic cruciaux dans ce chapitre qui nous aident à comprendre ce qui ne va pas et comment y remédier .Nous avons également découvert que les pompes à eau de mer n'acceptent qu'un seul système de diagnostic (analyse des vibrations)

# Chapitre V

# Partie Expérimentale

# **CHAPITRE 5 : PARTIE PRATIQUE**

#### But de travail

L'objectif de ce travail est d'effectuer une analyse des vibrations afin de détecter tout problème potentiel dans la pompe d'eau de mer WE de la centrale thermique RAS-DJINET.

Dans notre cas , nous avons une méthode off line non permanente d'acquisition des indicateurs d'état les plus significatifs à l'aide d'un collecteur de données portable .

# 1 er étape :

Sélectionne sur notre appareil de mesure le type de la machine mesurant (pompe WE 41) :




Figure 44 : Sélection de la machie sur l'appareil

#### 2eme étape :

Les données des machines (nombre de palier, les points de mesure de chaque palier) sont intégrés précédemment dans l'appareil (les données des équipements mesurant sont charger dans l'appareil a partir de logiciel XPR-300) :




Figure 45 : Exemple d'un point de mesure

#### 3eme étape:

#### Acquisition des mesure de vibration :

Dans notre pompes WE on à 4 paliers à mesurer :

1. Le premier palier a 2 positions de mesure (horizontale + verticale). l'angle entre les deux points de mesure et de 90°, pour but de mesurer vibration de moteur (rotor, stator, roulements) :







Figure 46: Positions de mesures 1er palier

2. Le deuxième palier a 3 positions de mesure (horizontale + verticale) l'angle entre les deux point de mesure et de  $90^{\circ}$ , pour but de mesurer les vibration de (rotor, stator, roulements):









Figure 47 : Positions de mesures 2eme palier

3. Le troisième palier a 2 position de mesure (horizontale + axiale) l'angle entre les deux point de mesure et de  $90^{\circ}$ , pour but de mesurer les vibration au niveau de couplement :



Figure 48 : Positions de mesures 3eme palier

4. Le quatrième palier a 2 positions de mesure (horizontale +axiale) l'angle entre les deux points de mesure et de 90°, pour but de mesurer les vibrations centrifugeuse (arbre, palier lisse les roues ...):



Figure 49 : Positions de mesures 4eme palier



Figure 50 : Exemple d'affichage de l'appareil au cours des mesures (les pique temporelle, accélération, vitesse de vibration, les piques en déférents fréquences, les résultat finale de la mesure)

# 4eme étape :


<u>Chargement les données collecter dans l'appareil vers le micron ordinateur ( logiciel Oneprod XPR-300 )</u>

1) Raccordé l'appareil avec le pc avec un câble VGA :



Figure 51: Raccordement de l'appareil

2) Aller sur l'icône de connexion avec le pc dans notre appareil. Ensuite, on vas vers le logiciel et on acquise les données collecté offline.






Figure 52 : Les étapes d'acquisition des données collectées dans le logiciel

#### Affichages et traitement des résultat sur le logiciel

Après l'acquise des données on va voir les résultats sur notre logiciel :

- 1) Zone de choix d'équipement
- 2) Zone de choix des dates des pris de mesure
- 3) Zone des points de mesure
- 4) Zone d'affichage des résultats de la mesure
- 5) Zone pour afficher les spectres des piques en rapport de fréquence




Figure 53: Interface de logiciel

# Etude des cas d'état de la pompe WE

#### Cas de bon état :

Date de mesure (22/01/2020)




Figure 54: intercace cas de bon état

Dans ce cas les résultats sont affichés dans la zone avec la colleur verte signifient qu'ils sont dans l'énormes de bon fonctionnement d'après ce qui est indiqué dans le tableau de seuil de jugement. Tous les paramètres de l'équipement est en bon état.

#### Cas d'alarme:

Date de mesure (21/09/2020)






Figure 55: interface cas d'alarme


• Spectre affiché pour le palier 1 verticale pour la fréquence entre [2Hz-200Hz]



• Spectre affiché pour le palier 1 verticale pour la fréquence entre [10Hz-1000Hz]



• Spectre afficher pour le palier 1 verticale pour la fréquence entre [10Hz-10 kHz]




# ➤ REMARQUE:


Les spectres pour le palier 2 verticale sont presque les même, il ne nécessite pas d'intervention immédiate ou l'arrêt de la pompe.

#### Cas de danger:


Date de mesure (26/12/2021)




■ Spectre afficher pour le palier 3 axiale pour la fréquence entre [2 Hz-200 Hz]




■ Spectre afficher pour le palier 3 axiale pour la fréquence entre [10 Hz-1000 Hz]



■ Spectre afficher pour le palier 3 axiale pour la fréquence entre [10 Hz-10 kHz]



Dans ce cas on a une dégradation de roulement au niveau de cage extérieur qui nécessite un arrêt total de la pompe et une intervention immédiate.



# Conclusion générale

# Conclusion générale

La formation pratique que nous avons reçue via SONALGAZ nous a permis d'approfondir et d'évaluer nos connaissances théoriques dans le domaine de la pratique.

L'étude nous a permis de comprendre l'importance d'étudier et d'entretenir une pompe à eau de mer, car cet équipement est essentiel au fonctionnement d'une centrale thermique.

Nous avons pu obtenir les informations nécessaires qui nous ont permis de comprendre le fonctionnement et la technologie des différentes composantes de la pompe, ainsi que de déterminer l'origine de la fuite.

D'après le service maintenance de centrale. La cause essentielle de cette usure provient de vibration résiduelle importante due à un mauvais équilibrage. Le respect des spécifications de définitions des pièces et l'équilibrage de l'impulser après changement éventuel devraient diminuer le niveau des vibrations.

Ces recommandations et propositions pourront éventuellement assurer le bon fonctionnement et augmentation de la disponibilité et la fiabilité de la pompe.

Enfin, la mise en place de la maintenance conditionnelle est basée essentiellement sur l'utilisation du matériel et la formation du personnel sur les méthodes de diagnostic et l'interprétation des résultats de mesures.

Ce type de maintenance permet d'augmenter considérablement la disponibilité des équipements de production, leur durée de vie et surtout la sécurité personnelle.

# Liste des équation

# Liste des équations

- 1. Equation de débit de la pompe
- 2. Equation de la puissance
- 3. Equation de déplacement de vibration harmonique
- 4. Equation de Vibrations périodiques
- 5. Equation de vibrations apériodiques
- 6. Equation de valeur efficace
- 7. Equation de Déplacement crête-crête entre 10 et 1 000 Hz
- 8. Equation de Facteur de crête entre 1 et 10 KHz
- 9. Equation de Facteur K entre 1 et 10
- 10. Equation de charge électrique générée par l'effet piézo-électrique
- 11. Equation de pression exercée sur la céramique
- 12. Equation de force exercée sur la céramique
- 13. Equation d'un balourd

# **Bibliographie**

- [1] Documentation de la centrale de Ras-Djinet.
- [2]: livre, DATA ANALYSIS PRODUCTS, maintenance basé sur fiabilité (introduction a l'analyse vibratoire, 1994 Révision en 1997.
- [3]: BOULENGER, vers la zéro panne avec la Maintenance Conditionnelle, Afnor, paris 1998.
- [4]: Document spécial de formation (Bruel & kjaer vibro), stage de Maintenance Conditionnelle Révision Décembre 2001.
- [5]: « pompes volumétrique » ENPSSPM Formation industriel-IFP Training, 25/07/2005.
- [6]: BASCAL BIGOT, « cours : les pompes » 2003.
- [7]: BERNARD, Technique d'ingénieur (B4320) pompe volumétrique pour liquide, paris.
- [8]: Vibration des machines et diagnostic de leur état mécanique. Jaque Morel Edition Eyrolles, 1992.
- [9]: Document spécial de formation (Brue &Kjaer Vibro). Stage MC GENERALITES Novembre 2002.